

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA MARIAS MONTAÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2579-42	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE REPELLO EN MUROS DE COCINA 1




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO COCINA 1




Foto 3: MEJORAMIENTO DE MESA DE CONCRETO EN COCINA 1



Foto 4: MEJORAMIENTO DE VENTANA TIPO PERSIANA EN COCINA 1




Foto 5: MEJORAMIENTO DE REPELLO EN MUROS DE COCINA 2



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO. COCINA 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mixsanerquidia Tzún Merale
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL	EODP	DIRECCIÓN DEL	CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA MARIAS MONTAÑAS
ESTABLECIMIENTO:	22-01-2579-42	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025




Foto 7: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE MESA DE CONCRETO DE COCINA 2



Foto 8: MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA COCINA 2 y aulas 1 y 2



Foto 9: SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE MESA DE ESTUFA RURAL COCINA 2



Foto 10: MEJORAMIENTO DE BASE PARA PISO Y PISO CERAMICO EN EL CORREDOR DEL AREA DE PREPRIMARIA




Foto 11: MEJORAMIENTO DE BASE PARA PISO Y PISO CERAMICO EN AULA 2 NIÑOS DE ETAPA 3




FOTO 12: MEJORAMIENTO DE BASE PARA PISO Y PISO CERAMICO EN AULA 1 NIÑOS DE ETAPA 1 Y 2 PREPRIMARIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirsanarquidia tzún Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público El Carrizal, Aldea Marias Montañas, Jutiapa

