

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHAPERNO, ALDEA AMAYO INGENIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2580-42	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Mantenimiento a estructura de 6 puertas de sanitarios




Foto 2: sustitución de piso de torta de concreto por cerámico en baños.



Foto 3: Sustitución de canales de pvc por canales de metal.



Foto 4: sustitución de 6 inodoros.



Foto 5: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 6: Reparación y sustitución de azulejo en módulos de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHAPERNO, ALDEA AMAYO INGENIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2580-42	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025




Foto7: Reparación de muro perimetral de block



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico de salon de usos múltiples.



Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público