

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2590-42	FECHA:	16/06/2025




Foto 1: Mejoramiento y Reforzamiento de muro en módulo



Foto 2: Repello en módulo



Foto 3: Mejoramiento y levantado de muro a dintel en ventana



Foto 4: 1. Sustitucion de estufa rural completa y Mejoramiento de muro y puerta de metal con sistema de despacho de alimentos en cocica



Foto 5: Mejoramiento y reparación de losa de patio




Foto 6: Mantenimiento de porton principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natali Garcia Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPP

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2590-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 6: Mejoramiento de losa de patio en ingreso principal



Foto 7: Sustitución de ventanas de metal por ventana pvc mas balcones de metal



Foto 8: Apertura de ventanas, mas ventana pcv y balcón de metal



Foto 9: Mejoramiento de canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natali Garcia Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

