

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CUJE, CANTON PIPILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2594-42	FECHA:	05/09/2025



FOTO 1: MEJORAMIENTO DE PISO CERAMICO EN 3 ALULAS




FOTO 1: SUSTITUCION DE VENTANA CON CERRAMIENTO DE BLOCK, SABIETA Y REPELLO, MEJORAMIENTO EN PARED Y TALLADO PARA VENTANA, SUSTITUCION DE VENTANA POR VENTANA DE PVC BLANCO, SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA




FOTO 3: MEJORAMINTO Y GALERAS DE ESTRUCTURA PARA RESERVORIO DE DESECHOS, PILA Y TINACO



FOTO 4 :MEJORAMIENTO DE PORTON Y REJA PEATONAL PLUVIAL EN INGRESO AL ESTABLECIMIENTO / MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE REJA PEATONAL



FOTO 5: MEJORAMIENTO Y COLOCACIÓN DE CINTA ROMPE VIENTOS PARA MALLA PERIMETRAL



FOTO 6: MEJORAMIENTO Y COMPACTACION DE PIEDRIN Y MESAS DE DESCANSO CON SUS BANCAS. / MEJORAMIENTO DE BANCAS DE CONCRETO EN AREA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

HROS
HELEN ROXANA OLIVARES SARCEÑO DE RAMOS
Firma y sello del Presidente de la OPF

SUSANA VICTORIA MARTINEZ ZELADA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público