

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINO, EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-02-0146-43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN BAÑOS (PINTADO DE ESTRUCTURA, COSTANERAS)



Foto 2: COLOCACION DE LAVAMANOS



Foto 3: CAMBIO DE SANITARIOS Y COLOCACION DE PISO




Foto 4: INSTALACION DE MESETA CON LAVATRASTOS Y COLOCACION DE AZULEJOS. E INSTALACION ELECTRICA Y ELABORACION DE CASETA PARA CILINDRO DE GAS




Foto 5: REPACIÓN DE MALLA EN EL MURO PERIMETRAL




Foto 6: REPARACIÓN DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leida muño Ervandes

Firma y sello del Presidente de la OPF



Leida muño Ervandes

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINO, EL PROGRESO
ESTABLECIMIENTO:	22-02-0146-43	FECHA:	20/01/2025




Foto 7: DEMOLICION Y FUNDION DE PARED



Foto 8: REPARACIÓN DE PUERTAS DE METAL (PINTURA)



Foto 9: MEJORAMIENTO DE PILA DE CONCRETO



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leida muño Ernandes

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

