



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	El Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	centro de Educación Integral -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-02-1604-42	FECHA:	20-02-2025



Foto1: Mejoramiento de red de drenaje hacia la calle principal



Foto 2: Mejoramiento de servicio sanitario



Foto 3: Fabricación de ventana en cocina de aluminio fish, mantenimiento de balcón, ventana-balcon en cocina, mejoramiento de techos.



Foto 4: 1. Mejoramiento de lavatrastos en cocina



Foto 5: Mejoramiento de mueble de cocina y estufa rural completa.




Foto 6: Mejoramiento de modulo, contrapiso, piso, ventanas, balcones, estructura de techo y cubierta de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público