



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUESTA DE GARCÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0004-42	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE PINTURA EN MUROS



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PUERTA INTERIOR DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: MEJORAMIENTO DE TECHO DE LÁMINA



Foto 6: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catalina Gutierrez

CATALINA GUTIERREZ ROJAS

Firma y sello del Presidente de la CPE



Leslie Virginia Palma Vanegas

LESLIE VIRGINIA PALMA VANEGAS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

