



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión, aldea Horcones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0005-43	FECHA:	20/06/25




Foto1: Mejoramiento de área interna de la cocina en poyeton, mesas de trabajo y sillas.




Foto 2: Mejoramiento de techo y estructura metálica en cocina



Foto 3: Elaboración de ventana tipo caseta en área de cocina.




Foto 4: Ampliación de área de cocina.



Foto 5: Mejoramiento de piso en cocina.



Foto 6: Instalación de balcones en aula en la parte frontal y trasera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ASAMBLA DE PADRES DE FAMILIA ALDEA LA UNIÓN, HORCONES, SANTA CATARINA MITA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público ALDEA LA UNIÓN, HORCONES, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA