

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educacion Basica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Horcones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0012-45	FECHA:	20/01/2025




Foto 1: Remozamiento de cocina para mejorar las condiciones de preparación de alimentos para los estudiantes.



Foto 2: Instalación de puerta en el ingreso de la cocina para fortalecer la seguridad de la misma.



Foto 3: Instalación de ventana en área de cocina.




Foto 4: Remozamiento en instalación de agua potable y drenajes




Foto 5: Ampliación de sanitarios y sistema eléctrico.



Foto 6: Ampliación de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

