

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0015-42	FECHA:	20/01/2025




Foto 1: Levantado de paredes para cocina




Foto 2: remozamiento de cocina y area de mesones



Foto 3: Mejoramiento de pollo de fuego.



Foto 4: Reparacion por filtracion de agua en area de losa




Foto 5: reparacion por filtracion de agua en area de losa



Foto 6: reparacion de filtracion de agua en area de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

