

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0021-46	FECHA:	8/09/2025



Foto1: Sustitución de ventana trasera de aulas, que por el tiempo se encuentran deterioradas



Foto2: Sustitución de ventana trasera de aulas, que por el tiempo se encuentran deterioradas



Foto3: Sustitución de ventana frontal de aulas, que por el tiempo se encuentran deterioradas



Foto 4: Mejoramiento de techo interno de aulas



Foto 5: Sustitución de pintura que se encuentra deteriorada, en pasillos y aulas



Foto 6: Sustitución de pintura que se encuentra deteriorada, en pasillos y aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

