



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Encarnación Palma Espina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0153-42	FECHA:	20/01/2025



FOTO 1: Remozamiento con ventilación y altura de techo en aula



FOTO 2: Cubierta de Lamina en aulas con estructura metalica a la cual se le subira de altura.



FOTO 3: Cubierta de Lamina con estructura metalica en patio a la cual se le subirá de altura.



FOTO 4: Evidencia Techo Metalico en Patio donde se subira de altura a la estructura.





FOTO 5: Mejoramiento techo en aula.



FOTO 6: Evidencia Aula donde se le subira de altura a las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público