

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                                   |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                           | MUNICIPIO:                     | Santa Catarina Mita   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Para Niñas | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio el barrial     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-03-0158-43                     | FECHA:                         | 10 de Octubre de 2025 |



Foto1: Ampliación Cocina de Leña



Foto 2: Sustitución de Pollo Fuego de 2 hornillas



Foto 3: Entortado de Corredor afuera de la cocina



Foto 4: Sustitución de Puerta y laminas



Foto 5: Instalación de luz electrica en cocina.



Foto 6: Levantado de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público