

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Brasilar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0165-43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: Se necesita sustituir la malla en mal estado.



Foto 2: Gran parte de la malla se encuentra dañada.



Foto 3: Se necesita sustituir varias columnas en mal estado.



Foto 4: Es necesario sustituir columnas y el mejoramiento del muro con block en una parte para mayor seguridad en el establecimiento.



Foto 5: Es necesario realizar una remodelación a la cocina para mejor orden y mejor utilidad.



Foto 6: En la cocina del establecimiento, se necesita colocar una area de trabajo con azulejo, para mayor higiene en la preparacion de alimentos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público