

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Victor H. Recinos"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Puente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0169-43	FECHA:	20 de enero de 2025



Muro Perimetral: parte vista desde la calle, se le realizará levantado de la parte que sufrió daños.



Segundo muro: también necesita refuerzo y levantado. Así también instalación de tubería para salida de agua en tiempo de invierno para que no colapse.



Muro Perimetral: parte vista desde adentro de las instalaciones.



Parte de adentro: Esta es la segunda parte del muro que se va a remozar.



Vista Central por la parte de adentro.



Columna Derribada de la parte de adentro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro

