

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Quebracho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0170-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Sustitución de pared provisional de metal



Foto 2: sustitución de pared provisional de madera




Foto 3: Cuneta de Canalización de agua llovediza



Foto 4: Sustitución del Sistema Elctrico del Establecimiento (Toma Corrientes)



Foto 5: Sustitución de Sistema Elctrico del Establecimiento (Plafoneras)



Foto 6: Sustitución de Sistema Elctrico del Establecimiento (Apagadores)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Espinoza Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público