

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Corinto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0177-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Parte exterior de la cocina que se encuentra en mal estado,



Foto 2: Parte exterior de la cocina donde se mejorará el techo.



Foto 3: Mejoramiento de ingreso a la cocina.



Foto 4: Mejoramiento de las paredes de la cocina en mal estado.



Foto 5: Parte interior de la cocina donde se mejorará el poyetón.



Foto 6: Parte interior de la cocina en el cual se mejorará el piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia López

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

