

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0180-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Mejoramiento de dos aulas y dirección, con daños en el piso.



Foto 2: Mejoramiento de dos aulas y dirección, con daños en el piso.



Foto 3: Mejoramiento galera de ingreso. Con avanzado grado de deterioro en el techo y la estructura del techo.



Foto 4: Mejoramiento de galera de ingreso. Losa completamente deteriorada.



Foto 5: Mejoramiento de cocina. Sustitución de plancha y colocación de chimenea.



Foto 6: Mejoramiento de cocina. Ampliación de galera exterior en área de la pila y espacio donde se entregan alimentos a los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Firma del Presidente de la OPA

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

