

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HORCONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0183-43	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE DURALITA POR TECHO DE LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE DURALITA POR TECHO DE LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL METÁLICO Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO (CAMBIO DE LAMPARAS)



Foto 5: MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maylin Aguilar Salazar

MAYLIN JULISSA SALAZAR

Firma y sello del Presidente de la OPF



Geysón Eberto Sandoval Salvador

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

