



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabanetas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0188-43	FECHA:	20/01/2025




FOTO 1: Techo del aula que se encuentra en mal estado y se sustituirá la duralita por lamina y se cambiarán las costaneras.



FOTO 2: Interior del techo del aula que se encuentra en mal estado.




FOTO 3: Exterior de la cocina donde se cambiará el techo y se le aplicará cernido en las paredes.




FOTO 4: Exterior de la cocina donde se le echará cernido y se le aplicará pintura.



FOTO 5: Interior de la cocina donde se mejorará el poyeton colocándole azulejo con una plancha y su chimenea.



FOTO 6: Piso de cemento de la cocina que será sustituido por azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Vega

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

