

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Guapinol, Aldea Zacuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0189-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Sustrucción de hornilla con chimenea




Foto 2: Ampliación de molendero, acabados en azulejo



Foto 3: Fundición de concreto para soporte de techo



Foto 4: Levantado de paredes y cambio de techo




Foto 5: Mejoramiento de batería de baños



Foto 6: Sustrucción de pila más instalaciones hidráulicas y plomería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sanky Interiano

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Guapinol, Aldea Zacuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0189-43	FECHA:	20/01/2025




Foto 7: Sustitución de servicios sanitarios e instalación de lavamanos



Foto 8: Ampliación de techo de cocina hasta cubrir los baños



Foto 9: Cambio de techo en corredor



Foto 10: Cambio de techo en aula y corredor



Foto 11: Ampliación de techo en cubierta de lámina



Foto 12: Cambio de estructura metálica y cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sanky Interiano

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

