

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cuesta de García
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0590-43	FECHA:	20/01/2025




Foto 1: Ventanas en mal estado se sustituirá con ventanas de PCV blanco y se colocará balcones.



Foto 2: Ventanas en mal estado se sustituirá con ventanas de PCV blanco y se colocará balcones.



Foto 3: Techo de cocina en mal estado se colocará estructura metálica y lámina calibre 26.




Foto 4: Sustitución de pila en área exterior de la cocina.



Foto 5: Techo de cocina en mal estado se colocará estructura metálica y lámina calibre 26.



Foto 6: Mejoramiento de poyetón colocando azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catalina Gutierrez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público