



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Carbonera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-2253-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Piso en mal estado, se realizará levantamiento de piso, remover raíz y se instalará piso antideslizante.



Foto 2: Filtración de agua en la terraza de la cocina, se realizará impermeabilización para impedir que el agua se filtre.



Foto 3: Pared sin columna en una aula, se reforzará con una columna para mejorar la resistencia y durabilidad de la pared.



Foto 4: Construcción e instalación de ventana y balcón para mejorar la iluminación y ventilación del aula..



Foto 5: Mejoramiento de torta de cemento, instalación de piso antideslizante en una aula.




Foto 6: Filtración de agua en la terraza de la cocina, se realizará impermeabilización para impedir que el agua se filtre.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

