

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Chagüite, Aldea el Tempisque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0004-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: Techo en mal estado



Foto 2: Sustitución de techo en mal estado



Foto 3: Baños en mal estado



Foto 4: Puertas de baños en mal estado



Foto 5: Sustitución de pila

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

Milagro Corina Guerra Holado

Firma y sello del Presidente de la OPF



EM Samu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

