

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN CAYETANO, ALDEA LA PARADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0005-43	FECHA:	21 DE ENERO DE 2025



Foto 1: ESTRUCTURA EN MAL ESTADO CORROSION EN ESTRUCTURA METALICA



Foto 2: MURO PORTON TIPO BIOMBO EN MALAS CONDICIONES, SE SUSTITUIRA POR ESTRUCTURA



Foto 3: AREA DE COCINA, EN MALAS CONDICIONES.



Foto 4: AREA BATERIA DE BAÑO, PUERTAS EN MAL ESTADO DESMONTADAS.



Foto 5: AREA DE VENTANALES SE SUSTITUIRAN VIDRIOS QUEBRADOS



Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, GRAN PORCENTAJE CUENTA CON CORROSION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

