

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LLANO HONDO, ALDEA CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0006-43	FECHA:	21 DE ENERO 2025



Foto 1: MURO DE CONTENCION DETERIORADO.



Foto 2: AREA DE COCINA




Foto 3: AREA DE COCINA, ESTUFA EXISTENTE




Foto 4: AREA DE PILA.



Foto 5: AREA DE BATERIA DE BAÑOS.



Foto 6: AREA DE BODEGA EXISTENTE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gerson Eduardo Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

