

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PLATANILLO, MONTE RICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0009-43	FECHA:	21 DE ENERO DE 2025



Foto1: NO CUENTA CON AREA DE COCINA.



Foto 2: AREA DE PASILLO EN CONDICIONES PELIGROSA POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO.



Foto 3: AREA DE PATIO EN CONDICIONES PELIGROSA POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO.



Foto 4: AREA DE PATIO EN CONDICIONES PELIGROSA POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO.



Foto 5: AREA DE PATIO EN CONDICIONES PELIGROSA POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO.



Foto 6: AREA DE PATIO EN CONDICIONES PELIGROSA POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al documento de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo

