

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL OBRAJUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0198-43	FECHA:	5/09/2025




FOTO 1: REPARACIÓN DE COCINA




FOTO 2: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES




FOTO 3: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES




FOTO 4: REPARACIÓN DE COCINA (MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL Y SUS AGREGADOS)



FOTO 5: REPARACIÓN DE RED DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE (SE ENCUENTRA TAPADA), Y REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



FOTO 6: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMP
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
AGUA BLANCA, JUTIAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA OBRAJUELO
DIRECCION
AGUA BLANCA, JUTIAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL OBRAJUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0198-43	FECHA:	5/09/2025



FOTO 7: ESTRUCTURA DE TECHO (SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL POR METAL)



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE PUERTA Y VENTANAS DE COCINA



FOTO 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO




FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
