

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA                     | MUNICIPIO:                     | AGUA BLANCA    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL CHILE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-04-0213-43               | FECHA:                         | 18/06/2025     |



PATIO EN MAL ESTADO



JARDINERA DETERIORADA



PISO DE COCINA GRETADO




PILA CON FUGAS Y MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Judith Alarcón Palma de Arce  
 Firma y sello del Presidente de la OPEF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

