

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TABLON DE MESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0214-43	FECHA:	18/06/2025



CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO



PUERTAS DE METAL SIN PROTECCION



BAÑOS SIN ACCESO SE NECESITA UN CAMINAMIENTO



PILA DE CEMENTO EN DETERIORO



BAÑOS SIN PUERTAS NI PROTECCION



VENTANALES DESTRUIDOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Palacios

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

