



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TEMPISQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0220-43	FECHA:	21 DE ENERO DE 2025



Foto 1: MURO PERIMETRAL.



Foto 2: LAMINA DE DURALITA EN MALAS CONDICIONES.



Foto 3: LAMINA DE DURALITA EN MALAS CONDICIONES.



Foto 4: LAMINA DE DURALITA EN MALAS CONDICIONES.



Foto 5: LAMINA DE DURALITA EN MALAS CONDICIONES.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonor Erazo
Firma y sello del Presidente de la OPF



Alfonso Guzmán
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

