



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIÑUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0224-43	FECHA:	21/01/2025



Foto1: Piso de las aulas en malas condiciones, se sustituirá por piso cerámico




Foto 2: Piso del corredor en mal estado y banquetta completamente deteriorada



Foto 3: Lámina oxidada y en mal estado, se sustituirá por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de techo en mal estado.



Foto 5: Mantenimiento a puertas de metal en mal estado.



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

