



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED N. 19	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-2292-45	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: Fosa séptica: contiene el drenaje de la escuela primaria y del Centro NUFED, filtra el agua, se encuentra llena y por el mal nivel del suelo las aguas negras rebalsan por las alcantarillas.



Foto 2: Reparación de cocina: No se cuenta con cocina cerrada, para preparar los alimentos se utiliza esta galera con una mesa y tonel como hornilla de leña.



Foto 3: Reparación y mantenimiento de ventanas: Ventanas sin seguridad, presentan alto riesgo para los estudiantes.



Foto 4: Sustitución de puerta en mal estado



Foto 5: Reparación de cuneta y banqueta de concreto



Foto 6: Reparación de lavamanos con tubería y fuente de agua, pintura de puertas de sanitarios y reparación de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario en hojas.

Oswaldo de Jesús
Pérez Palma

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

