

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO HACIENDA ABAJO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO HACIENDA ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2205-0013-43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: PUERTAS DE METAL, MANTENIMIENTO



Foto 2: PUERTA DE METAL, MANTENIMIENTO



Foto 3: PISO, Sustitución de piso de granito



Foto 4: PISO, Sustitución de piso de granito




Foto 5: MURO PERIMETRAL



Foto 6: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

