



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EMERGENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Las Conchas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Conchas, Asunción Mita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0015-43	FECHA:	20 de enero de 2025



Foto1: Muro Perimetral



Foto 2: Muro Perimetral



Foto3: Muro Perimetral




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

