



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCION MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL CERRITO ALDE SAN JUAQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CERRITO ALDE SAN JUAQUIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0016-43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: cubierta de lamina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de drenaje



Foto 6: reparación de cisterna



Foto 6: puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isaías Aguilar Gómez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

