

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0020-45	FECHA:	13/10/2025




Foto 1: Impermeabilización de losa



Foto 2: Impermeabilización de losa.



Foto 3: Sustitución de Piso.



Foto 4: Sustitución de piso.



Foto 5: Repello en muro.



Foto 6: Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

