

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Shanshul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shanshul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0245-43	FECHA:	



Foto 1: Cubierta de lamina



Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: Reparación de depósito de Agua




Foto 4: Reparación y Repello de cernido de paredes



Foto 5: Muro Perimetral



Foto 6: Reparación de puerta y ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---