



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0248-43	FECHA:	20/01/2025




Foto 1: Cubierta de Lamina



Foto 2: Cuneta de Concreto




Foto 3: Pintura de Muros interior y exterior



Foto 4: Muros Perimetrales



Foto 5: Losa de Patios



Foto 6: Reparación y mantenimiento de cisterna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clementina Escobar Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

