

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sitio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0255-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Cubierta de lamina.



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Piso



Foto 4: Cuneta de Concreto



Foto 5: Servicios Sanitarios y sus accesorios




Foto 6: Muros Perimetrales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sitio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0255-43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: Reparación de Cocina, Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

