

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS YANES, ALDEA LAS LAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0013-45	FECHA:	21/01/2025




Foto1: MODULO DE COCINA NECESIDADES: CERRAMIENTO, CUBIERTA DE LAMINA, CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA RURAL Y MUEBLE BAJO FUNDIDO, CONTRAPISO, PISO, PILA, PUERTA, VENTANAS.



Foto2: SUSTITUCIÓN DEL KIT DE INSTALACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS



Foto 3: MODULO DE SANITARIOS NECESIDAD: FUNDICIÓN DE CONTRAPISO, INSTALACION DE PILA CON CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE



Foto 4: CONTINUIDAD DEL MURO PERIMETRAL PARA MAYOR SEGURIDAD



Foto 5: CONTINUIDAD DEL MURO PERIMETRAL PARA MAYOR SEGURIDAD



Foto 6: MODULO DE SANITARIOS NECESIDAD: PINTURA EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público