

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0307-43	FECHA:	21/01/2025



Foto1: MODULO DE AULAS NECESIDAD: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO.



Foto 2: MODULO DE AULAS NECESIDAD: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO.



Foto 3: MODULO DE AULAS NECESIDAD: MEJORAMIENTO DE PUERTAS, CORTE, PINTURA Y CHAPA.



Foto 4: MODULO DE AULAS NECESIDAD: MEJORAMIENTO DE PUERTAS, CORTE, PINTURA Y CHAPA.



Foto 5: MODULO DE AULAS NECESIDAD: MEJORAMIENTO DE PUERTAS, CORTE, PINTURA Y CHAPA.



Foto 6: AREAS A INTERVENIR: COLOCACIÓN DE REPELLO TRADICIONAL EN EL EXTERIOR DE AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Seina corado corado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

