

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SILLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0310-43	FECHA:	4/06/2025



Foto1: MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 2: MEJORMIENTO DE MURO EN MODULO



Foto 3: FABRICACION E INSTALACION DE VALCON DE METAL MAS VENTANA PVC MAS INSTALACION DE PUERTA DE METAL




Foto 4: EJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA




Foto 5: INSTALACION DE UNIDADES DE LUZ



Foto 6: MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

