

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-1544-42	FECHA:	4/06/2025



Foto 1: MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 3: MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL COMPLETA (INCLUYE PLANCHA Y CHIMENEA)



Foto 4: MEJORAMIENTO DE MUEBLE DE COCINA



Foto 5: MEJORAMIENTO DE MURO EN COCINA, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO METAL POR METAL, MADERA POR METAL, SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC, VENTANA Y PUERTA DE METAL.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INODOROS (reparación y mantenimiento de puertas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa de la Aldea Pueblo Viejo	Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	--