

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SILLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-1871-42	FECHA:	21/01/2025



Foto1: Se realizara mejora en muros de servicios sanitarios, sustitucion y mejora de los techos y mantenimiento de puertas.



Foto 2: Reparacion y mejoramiento de muro perimetral de block



Foto 3: Sustitucion de Pila y Mejoramiento de Estructura para techo y lamina troquelada aluzinc



Foto 4: 1. Mejoramiento y traslado de cocina y 2. Mejoramiento en sustitucion de muros en cocina, mueble de cocina, mas estufa de cocina rural completa (incluye plancha y Chimenea)



Foto 5: Mantenimiento y mejora de Porton porton de ingreso




Foto 6: Mejoramiento de muros de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

