

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-1872-42	FECHA:	4/06/2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL




Foto 2: MEJORAMIENTO DE LOSAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 4: MEJORAMIENTO DE DRENAJE A ACOMETIDA CANDELA DE CALLE



Foto 5: MEJORAMIENTO DE BORDILLO



Foto 6: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-1872-42	FECHA:	4/06/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, FUERZA E ILUMINACIÓN



Foto 8: MEJORAMIENTO DE LÁMINA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 9: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 10: MEJORAMIENTO DE VENTANA EN MÓDULO



Foto 11: MEJORAMIENTO DE MURO EN MÓDULO




Foto 12: MEJORAMIENTO DE PUERTA EN MÓDULO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

