



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cacerío El Petencito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0005-43	FECHA:	11/05/2024



Foto 1: Remocion de muro perimetral



Foto 2: remocion de porton de ingreso



Foto 3: Sustitucion de planchas de concreto



Foto 4: Remocion de muro perimetral



Foto 5: Remocion de muro perimetral



Foto 6: Remocion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Izabel Godoy Mendosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

