



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ATESCATEMPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FEDERAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0008-46	FECHA:	09/06/2025



Foto 1: Sustrucion de lámina acanada por troquelada



Foto 2: Continuacion de paredes



Foto 3: Elaboracon de mueble de cocina



Foto 4: Continuacion de paredes



Foto 5: Sutitución de cocina rural



Foto 6: Sutitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE