

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ATESCATEMPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal 4 2-29 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0320-42	FECHA:	9/06/2025



Foto1: Foto1: Pila y drenaje en mal estado, se mejorara con la construccion de una pila con su respectivo drenaje



Foto 2: Area de cocina en mal estado, se mejorara la cocina de leña con su respectiva chimenea,se colocara azulejos.



Foto 3: las gradas representan un riesgo, especialmente para niños, personas mayores o con movilidad reducida. La instalación de rampas adecuadas no solo mejorará la seguridad, sino que también garantizará una mayor accesibilidad e inclusión para todos.



Foto 4:Grifos y lavamanos en mal estado se sustituirá para mayor comodidad



Foto 5: En la escuela hace falta un escenario adecuado para que los niños puedan realizar actividades culturales, presentaciones y actos cívicos. Contar con un escenario no solo mejoraría la calidad de estos eventos, sino que también fortalecería la confianza y expresión artística de los estudiantes."



Foto 6: falta de accesorios electricos, mejorar las instalaciones electricas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Com



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Públi

