



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA       | MUNICIPIO:                     | ATESCATEMPA     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS VEGAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-07-0942-43 | FECHA:                         | 09/06/2025      |



Foto1: Continucion de muro perimetral frontal



Foto 2: Continucion de muro perimetral trasero



Foto 3: Susticucion de gradas de ingreso



Foto 4: Continucion de muro perimetral trasero



Foto 5: Reubicación de Tinaco



Foto 6: Instalacionde portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

